


7.16 Control de temperatura, humedad y presión serie XT




MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
XT 100 C	TERMÓMETRO DIGITAL MULTISONDA	79,43
	Dimensiones 32 x 74 mm. 3 Dígitos 14,2 mm Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 Vac Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	
XT 104 C	TERMÓMETRO DIGITAL MULTISONDA	84,76
	Dimensiones 32 x 74 mm. 4 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 Vac Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	

Sondas: Campo de lectura PTC -50°C + 150°C. NTC -50°C + 110°C. No incluidas en los precios.



MODELOS	CARACTERISTICAS	RELE	PVP
XT 110 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL UNA ETAPA	1x 8 A	84,50
	Dimensiones 32 x 74 mm 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 Vac .Relé 1 etapa 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S		
XT 110 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL UNA ETAPA	1 x 5 A	90,40
	Dimensiones Carril DIN 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 110/230 Vac .Relé 1 etapa 5 A. Salida serie TTL. Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S		
XT 111 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL UNA ETAPA Y RELÉ DE ALARMA	2 x 8 A	88,45
	Dimensiones 32 x 74 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 Vac .Relé 1 etapa 8 A. Alarma 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S.		
XT 111 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL UNA ETAPA Y RELÉ DE ALARMA	1 x 5 A 1 x 8 A	98,48
	Dimensiones Carril DIN 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C. Zumbador Alimentación 110/230 Vac .Relé 1 etapa 5 A. Alarma 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S		
XT 111 R	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL UNA ETAPA Y RELÉ DE ALARMA	2 x 8 A	127,95
	Dimensiones 72 x 72 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 110/230 Vac . Salida analógica 4-20 mA 0-1 V Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S. .Relé 1 etapa 8 A. Alarma 8 A. Salida serie RS-485		

ESQUEMAS DE CONEXIÓN








7.16 Control de temperatura, humedad y presión serie XT



MODELOS	CARACTERISTICAS	RELE	PVP
XT 120 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS Dimensiones 32 x 74 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 Vac. 2 Relés 2 etapas 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	2 x 8 A	93,59
XT 120 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS Dimensiones Carril DIN 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 110/230 Vac. 2 Relés 2 etapas 5 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	2 x 5 A	107,32
XT 121 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS Y RELÉ ALARMA Dimensiones 32 x 74 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 Vac. 2 Relés 2 etapas 8 A. Alarma 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S.	3 x 8 A	99,99
XT 121 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS Y RELÉ ALARMA Dimensiones Carril DIN 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C. Zumbador Alimentación 110/230 Vac. 2 Relé 2 etapa 5 A. Alarma 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	2 x 5 A 1 x 8 A	115,47
XT 121 R	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS Y RELÉ ALARMA Dimensiones 72 x 72 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 110/230 Vac. Salida analógica 4-20 mA 0-1 V Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S. 2 Relés 2 etapas 8 A. Alarma 8 A. Salida serie RS-485	3 x 8 A	157,22
XT 124 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS Dimensiones 32 x 74 mm. 4 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 Vac. 2 Relés 2 etapas 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	2 x 8 A	102,50
XT 125 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS Y RELÉ ALARMA Dimensiones 72 x 72 mm. 4 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 Vac. Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S. 2 Relés 2 etapas 8 A. Alarma 8 A. Salida serie TTL	3 x 8 A	160,35
XT 125 R	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS Y RELÉ ALARMA Dimensiones 72 x 72 mm. 4 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 110/230 Vac. Salida analógica 4-20 mA 0-1 V Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S. 2 Relés 2 etapas 8 A. Alarma 8 A. Salida serie RS-485	3 x 8 A	169,07

ESQUEMAS DE CONEXIÓN



7.16 Control de temperatura, humedad y presión serie XT




MODELOS	CARACTERISTICAS	RELE	PVP
XT 130 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL ZONA MUERTA Dimensiones 32 x 74 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 Vac .2 Relé 2 etapa 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	2 x 8 A	93,59
XT 130 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL ZONA MUERTA Dimensiones Carril DIN 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 110/230 Vac .2 Relés 2 etapas 5 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	2 x 5 A	103,18
XT 131 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL ZONA MUERTA+RELÉ ALARMA Dimensiones 32 x 74 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 Vac .2 Relés 2 etapas 8 A. Alarma 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S.	3 x 8 A	99,99 105,75
XT 131 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL ZONA MUERTA+RELÉ ALARMA Dimensiones Carril DIN 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C. Zumbador Alimentación 110/230 Vac 2 Relé 2 etapa 5 A. Alarma 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	2 x 5 A 1 x 8 A	115,47
XT 131 R	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL ZONA MUERTA+RELÉ ALARMA Dimensiones 72 x 72 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 110/230 Vac . Salida analógica 4-20 mA 0-1 V Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S. .2 Relés 2 etapas 8 A. Alarma 8 A. Salida serie RS-485	3 x 8 A	157,09
XT 134 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL ZONA MUERTA Dimensiones 32 x 74 mm. 4 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Alimentación 12/24 Vac .2 Relé 2 etapa 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S	2 x 8 A	96,70
XT 135 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL ZONA MUERTA+RELÉ ALARMA Dimensiones 32 x 74 mm. 4 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 Vac .2 Relés 2 etapas 8 A. Alarma 8 A. Salida serie TTL Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S.	3 x 8 A	101,30
XT 135 R	TERMÓMETRO TERMOSTATO DIGITAL ZONA MUERTA+RELÉ ALARMA Dimensiones 72 x 72 mm. 4 Dígitos 14,2 mm. Resolución 0,1°C Zumbador Alimentación 12/24 110/230 Vac . Salida analógica 4-20 mA 0-1 V Sondas PTC; Pt100, 4-20mA, 0-1v, 0-10V, Termopar tipo J, K o S. .2 Relés 2 etapas 8 A. Alarma 8 A. Salida serie RS-485	3 x 8 A	168,95

Sondas: No incluidas en los precios.

