

**9.15 Manómetros de Repuestos**

<b>Manómetro Wika conexión 1/8 NPT inferior 63mm Ø</b>	<b>PVP</b>
R22-R407C-R410A, con glicerina y regulación. Escala para AP: 0...650 PSI BP:-30inHg...350 PSI	<b>16,37</b>
R410A, con glicerina y regulación. Escala para AP: 0...650 PSI BP:-30inHg...350 PSI	<b>16,37</b>
R22-R134a-R404A, con glicerina y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>16,37</b>
R22-R134a-R404A, con glicerina. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>15,67</b>
R22-R134a-R404A, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>8,67</b>
R12-R22-R502, con glicerina y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>15,67</b>
R12-R22-R502, con glicerina. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>9,90</b>
R12-R22-R502, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>8,67</b>
<b>Manómetro Wika conexión 1/8 NPT inferior 80mm Ø</b>	<b>PVP</b>
R22-R407C-R410A, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...650 PSI BP:-30inHg...350 PSI	<b>12,85</b>
R22-R134a-R404A-R507, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>12,85</b>
R12-R22-R502, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>12,36</b>
<b>Manómetro Wika conexión 1/4 SAE 63mm Ø</b>	<b>PVP</b>
Conexión inferior R22-R134a-R404A, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>15,67</b>
Conexión posterior R22-R134a-R404A, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>15,67</b>
<b>Manómetro Wika conexión 1/4 SAE 80mm Ø</b>	<b>PVP</b>
Conexión inferior R22-R134a-R404A-R507, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>12,38</b>
Conexión posterior R22-R134a-R404A-R507, Pulse Free y regulación. Escala para AP: 0...500 PSI BP:-30inHg...250 PSI	<b>12,38</b>


**WIKAI**